

# له کاربن مونو اوکساید او غاز څخه د ځان خونديتوب

کاربن مونو اوکساید څه شی دی؟

کاربن مونو اوکساید یو ډول بې رنگه، بې بویه او بې خونده مسموم کوونکی گاز دی چې (د گازو، تپلو، لرگي، پېټرولو او د ډبرو د سکرو په ګډون) د کاربن لرونکو سونګ توکو د نابشپړ سوځېدو له امله رامنځ ته کېږي.

له دې امله چې کاربن مونو اوکساید په سترګو نه لیدل کېږي، خوند یا بوی نه لري، ډېر خطرناک ګڼل کېږي او په ځینو شرایطو کې کولای شي ژر او له مخکینی خبرتیا پرته څوک ووژني.

په کاربن مونو اوکساید باندې د مسموم کېدو نښې نښانې



سردردی



کانګي



سرګیچي



نفس تنګي



لوېدل



د شعور له لاسه ورکول

د کاربن مونو اوکساید نښې نښانې

- په ډېری ګرموونکو وسیلو کې د اور لمبې باید څرګندې او آبي وي.
- ژېړې یا نارنجي لمبې باید د یوه متخصص کس له خوا وکتل شي.
- د وسایلو لکه کېدو، دودګن کېدو یا د رنگ تغیر ته متوجه اوسئ.
- د تودوخي تراکم ته متوجه اوسئ.
- آزمایښتي څراغ اکثراً ګل کېږي.

که اندېښنه لری چې په کور کې مو کاربن مونو اوکساید شتون لري، یا مو د کاربن مونو اوکساید د مسموم کېدو نښې نښانې ولیدې، په سملاسي ډول د گازو د بېرنيو خدماتو له ملي ادارې سره په **0800 111 999** شمېره اړیکه ونیسئ.

## له کاربن مونو اوکساید څخه د خونديتوب لارې چارې

- د ډبرو د سکرو، تېلو او طبيعي گازو وسایل په کلني ډول د مسلکي متخصص په واسطه چک کړئ
- د کاربن مونو اوکساید د خطر زنگ ولگول او همپشه د توليدوونکي لارښوونې تعقيب کړئ
- خپل د کاربن مونو اوکساید د خطر زنگ همپشه د توليدوونکي د لارښوونو مطابق چک کړئ او د اړتيا په صورت کې د زنگ بېټرۍ/د خطر زنگ بدل کړئ
- د وسایلو لپاره د مناسبې تهويې له شتون څخه ځان ډاډمن کړئ او د هوا مدخل مه بندولئ
- که تاسو په کاربن مونو اوکساید يا د کاربن مونو اوکساید د خطر په زنگ باندې مشکوک یاستئ، وسایل گل کړئ او په سملاسي توگه د مرستي غوښتنه وکړئ
- هېڅکله باربيکیو يا د انتقال وړ پخوونکي وسیله له مناسبې تهويې پرته بندې فضا ته مه راوړئ

### مدد گاز د بېرني وضعیت اداره

SGN ستاسو په سیمه کې د ملي گاز د بېرني وضعیت اضطراري ځواب وړاندې کوي. که چېرې تاسو د گاز د وتو يا د کاربن مونو اوکساید د اندېښنو په اړه راپور ورکړئ، د هغوی انجینران 24 ساعته خدمات وړاندې کوي او سیمې ته ځان رسوي ترڅو وضعیت خوندي کړي.

### د گاز د بوی په صورت کې، شپږ لاندې مرحلې تعقيب کړئ:

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| سگرت مه څکول او له څرگندو لمبو څخه استفاده مه کول                                | ✗ | د گاز د وتو په موخه کړکۍ او دروازې پرانېستي پرېږدئ   | ✓ |
| برېښنايي سوېچونه مه لمس کول. د سوېچ گلول او بلول کېدې ش د گاز د لیک کېدو لامل شي | ✗ | په مېټر کې گازي وسیله گل کړئ او ډاډ حاصل کړئ چې هر ډول گازي وسایل گل دي  | ✓ |
| زېرخاني ته مه دننه کېږئ حتی که چېرې ستاسو د گاز مېټر په زېرخانه کې وي            | ✗ | د گاز ملي ادارې ته په 0800 111 999 شمېره زنگ ووهئ. تلفوني کرښې په ورځ کې 24 ساعته، 365 ورځې په کال کې فعالې دي | ✓ |